
Общество с ограниченной ответственностью "СМ-ГРУПП"

Адрес местонахождения: 115280, город Москва, Автозаводская улица, дом 23а, корпус 2, помещение. 1/1 комната 1214.

Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, ком. 1214;

Адрес места осуществления деятельности: 117105, Россия, г. Москва, ш. Варшавское, д. 26, стр. 10, эт. 3, ком. 1, 2.

Телефон: + 7 (995) 500-39-61. Адрес электронной почты: os1@os-sm-group.ru.

Исх. № ОП-25/11-0073 от 13.11.2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «Акварио РУС»

ОГРН: 1167746298114

108823, г. Москва, шоссе Рязановское, д. 12, строение 1, офис 210

Телефон: 8-495-500-09-92, почта: info@aquario.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:
продукция:

№ п/п	Продукция/товар:	Код ТН ВЭД:
1	Гидроаккумуляторы номинальным объемом от 0,2л до 150л;	8479899707
2	Соединительные шланги длиной от 200мм до 2000мм с резьбовыми фитингами	4009220009
3	Манометры с диаметром корпуса от 40мм до 120мм радиальным и аксиальным подключением	9026204000
4	Клапаны латунные с сетчатым фильтром и без фильтра (размер подключения от 1/4" до 2")	8481309908
5	Фитинги резьбовые латунные	7412200000
6	Сетчатый фильтр для клапана	8421210009
7	Комплект термоусадочных трубок для соединения кабелей	3917320009
8	Запчасти для насосов: корпус, входной фланец, суппорт, патрубок выходной, статор, ротор, торцевое уплотнение, рабочее колесо, диффузор, проставка диффузора, эжектор, трубка Вентури, подшипники, конденсатор, клеммная коробка, крыльчатка обдува,	8413910008

кожух,
пусковой блок,
управляющая плата,
датчик расхода (потока),
датчик давления,
уплотнительные кольца,
режущий механизм фекального насоса,
кабель для насоса,
защитный выключатель,
гильза ротора,
комплект монтажных фитингов для циркуляционного насоса,
комплект фланцев для циркуляционного насоса,
мембрана гидроаккумулятора,
фланец гидроаккумулятора

не попадает под действие:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Заместитель Генерального
директора ООО "СМ-ГРУПП"

Грибанов И.С.
(Ф.И.О.)

